

1. Huolto ja palvelut

- Kansainvälinen takuu

TISSOT SA* myöntää ostopäivästä lukien kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden takuun TISSOT®-kellollesi oheisten takuehtojen mukaan. Kansainvälinen TISSOT®-takuu kattaa ostamassasi TISSOT®-kellossa ostohetkellä olevat materiaali- ja valmistusvirheet ("virheet"). Takuu astuu voimaan vasta kun takuutodistus on päivätty, täydellisesti ja oikein täytetty ja siinä on valtuutetun TISSOT®-jälleenmyyjän leima* ("voimassa oleva takuutodistus"). Esittäessäsi takuuajan voimassa olevan takuutodistuksen, sinulla on oikeus korjauttaa kaikki viat veloituksetta. Mikäli TISSOT-kellosi normaalit ominaisuudet eivät ole palautettavissa korjauksin, TISSOT SA sitoutuu vaihtamaan kellosi samanlaiseen tai vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun TISSOT-kelloon. Vaihtokellon takuu päättyy kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluttua vaihdetun kellon ostopäivästä.

Seikat, joita takuu ei kata:

– pariston kesto aika

– normaali kuluminen ja repeytyminen ja ikääntyminen (esim. naarmut lasissa, värimuutokset ja/tai ei-metallisten, kuten nahkaisten, tekstiilisten tai kumisten rannekkeiden ja ketjujen materiaalin muutokset; pinnoitteen lohkeilu)

– sopimattomasta/kovakouraisesta käsittelystä johtuvat kellon osien viat, hoidon puute, huolimattomuus, onnettomuudet (iskut, kolhut, ruhjeet, lasin rikkoutuminen jne.), kellon virheellinen käyttö sekä TISSOT SA:n kellon mukana toimittaman käyttöohjeen huomioimatta jättäminen

– TISSOT-kello, jota ovat käsitelleet valtuuttamattomat henkilöt (esimerkiksi pariston vaihto, huollot tai korjaukset) tai jonka alkuperäistä tilaa on muutettu ilman TISSOT SA:n valvontaa

– mikä tahansa vaurio kellon mille tahansa osalle, joka on seurausta liittämisestä ei-suositeltuun lisätarvikkeeseen

– mikä tahansa tahallisesti aiheutettu vaurio kellon mille tahansa osalle, joka on seurausta kellon asiattomasta käytöstä tai virheellisestä liittämisestä, altistamisesta liian korkealla jännitteelle tai sähköön purkaukselle, tai mikä tahansa isku

– mikä tahansa vaurio kellon mille tahansa osalle, joka on seurausta yrityksestä muuttaa kellon ohjelmistoa

– mikä tahansa vaurio kellon mille tahansa osalle, joka on seurausta käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä

KAIKKI SOVELLETTAVAT OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETTU TAKUU HYÖDYNNETÄVYYDESTÄ JA SOVELTUVUUS JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JONKA LAKI ON SINULLE MÄÄRITTÄNYT, OVAT TÄTEN KESTOLTAAN RAJOITETTUJA TÄMÄN TAKUUN KESTOON. TISSOT SA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN EIKÄ MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAURIOISTA.

Jotkut maat/osavaltiot eivät salli rajoituksia oletettujen takuiden keston, tai satunnaisten tai välillisten takuiden poissulkemisia tai rajoituksia, joten poissulkemiset tai rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt oikeudet ja sinulla voi myös olla muita sovellettavien lakien myötä sinulle myönnettyjä oikeuksia.

TISSOT SA:N VELVOITE RAJOITTUU AINOASTAAN TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA NIMENOMAISESTI ILMOITETTUUN KORJAUKSEEN TAI VAIHTOON. VALTUUTETTU TISSOT-JÄLLEENMYYJÄSI ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA MUISTA TAKUISTA.

Kaikki muut TISSOT SA:ta koskevat vaatimukset, esimerkiksi kaikki muut kuin näissä takuehdoissa määritellyt vauriot, ovat erityisesti poissuljettuja, poikkeuksena lakisääteiset oikeudet, joita ostaja voi käyttää valmistajaa vastaan.

Tämä valmistajan takuu :

- on riippumaton kaikesta myyjän mahdollisesti myöntämästä takuusta, josta vastaa myyjä yksin;
- ei millään muodoin rajoita ostajan oikeuksia myyjää kohtaan eikä muita velvoittavia oikeuksia, joita ostajalla mahdollisesti on myyjää kohtaan.

TISSOT SA:n asiakaspalvelu varmistaa TISSOT-kellosi täyden kunnossapidon. Jos kellosi tarvitsee huoltoa, usko huolto valtuutetulle TISSOT-jälleenmyyjälle tai valtuutetulle TISSOT-huollolle (katso virallinen verkkosivumme osoitteessa tissotwatches.com): he varmistavat, että saat laadukasta TISSOT SA:n standardeja vastaavaa palvelua.

*TISSOT SA

Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Switzerland

© 2020 TISSOT SA - Le Locle - Switzerland TISSOT® on rekisteröity tuotemerkki

- Terveys

T-TOUCH CONNECT SOLAR VOI AIHEUTTAA HÄIRIÖTÄ SYDÄMENTAHDISTIMILLE, DEFIBRILLAATTOREILLE JA MUILE LÄÄKINNÄLLISILLE LAITTEILLE. SÄILYTÄ TURVALLINEN ETÄISYYS LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEESI JA T-TOUCH CONNECT SOLARIN JA LISÄTARVIKKEIDEN VÄLILLÄ. OTA YHTEYS KIRURGIISI TAI LÄÄKÄRIISI SAADAKSESI TARKAT TIEDOT KAIKISTA MAHDOLLISISTA HÄIRIÖISTÄ LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEESI KANSSA. LOPETA T-TOUCH CONNECT SOLARIN TAI SEN LATORIN KÄYTTÖ, JOS EPÄILET, ETTÄ SE HÄIRITSEE TAHDISTINTASI, DEFIBRILLAATTORIASI TAI MITÄÄN MUUTA LÄÄKINNÄLLISTÄ LAITETTA.

T-Touch Connect Solaria ei saa käyttää:

- lääkinnällisenä laitteena, sillä sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi mihinkään lääketieteelliseen diagnosointiin, sairauden hoitoon tai estoon tai muihin lääkinnällisiin käyttötarkoituksiin
- tilanteissa, joissa kellon vika voi aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen
- jos sen lasi on rikkoutunut, sisään on selvästi päässyt nestettä tai ranneke on vaurioitunut, koska tämä voi aiheuttaa loukkaantumisia tai ilman ranneketta, sillä kyseessä on rannekello ja sen keskikulmat voivat joissain tapauksissa olla terävät.

- Häiriötekijä

T-Touch Connect Solarin käyttö voi jossakin olosuhteissa häiritä sinua ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita, etenkin ajettaessa. Huolehdi, että noudatat lakeja, jotka estävät tai rajoittavat mobiililaitteiden käyttöä tietyissä paikoissa tai tilanteissa.

- Tiiviys

T-Touch Connect Solar on tiivis 10 baariin saakka (100 m / 330 ft) lämpötilassa 25 °C / 77 °F, mutta se ei sovellu urheilusukellukseen. Kellon tiiviys on arvioitu laboratoriopainetestien perusteella. Niissä simuloitiin uimarin tai sukeltajan kellon käyttöä liikkumattomassa asennossa kyseistä painetasoa vastaavassa syvyydessä. Monissa aktiviteeteissa on kuitenkin paljon liikettä ja ympäristön muutoksia. Nämä erot kellon arviointimenetelmässä voivat vaarantaa tai mitätöidä sen tiiviyttä koskevat tiedot. Kellon tiiviyttä ei voida taata loputtomiin. Siihen voi vaikuttaa tiivisteiden vanheneminen tai nuppiin vahingossa kohdistunut isku. Suosittelemme, että tarkastutat T-Touch Connect Solar -kellosi kerran vuodessa valtuutetussa TISSOT-huollossa. Älä koskaan käytä vetonuppia ja/tai painettavia osia, kun T-Touch Connect Solar on veden alla. Älä missään olosuhteissa avaa T-Touch Connect Solaria itse. Tarkistuta kellosi ainoastaan valtuutetussa TISSOT-huollossa. Suosittelemme, että et käytä kelloa, kun olet kylvyssä tai saunassa.

- Lämpötila- ja magneettikentät

T-Touch Connect Solar, latausjohto ja langaton laturi T229 täyttävät sovellettavat standardit ja rajat pinnan lämpötilaan liittyen. Näidenkin rajojen puitteissa pidennetty kosketus erittäin kuumien pintojen kanssa voi aiheuttaa loukkaantumisia tai epämukavuutta. T-Touch Connect Solar, latausjohto ja langaton laturi T229 lämpenevät, kun ne liitetään virtalähteeseen. Älä anna ihosi koskettaa pitkään T-Touch Connect Solaria, latausjohtoa tai langatonta laturia T229, kun ne ovat kytkettyinä. Huolehdi, että et esimerkiksi nukahda niin, että kehosi koskee T-Touch Connect Solaria, latausjohtoa tai langatonta laturia T229, kun ne ovat kytkettynä. Älä peitä mitään osia, kun ne ovat liitettynä virtalähteeseen. Ole varovainen, jos terveydentilasi estää sinua aistimasta normaalisti ihoosi kohdistuvaa lämpöä. Ota T-Touch Connect Solar pois välittömästi ranteestasi, jos se alkaa välittää epämiellyttävän määrän lämpöä.

T-Touch Connect Solarin normaali lämpötilatoiminta-alue on -5 °C...45 °C / 23 °F...113 °F. Kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat normaaliin toimintalämpötilaan, on vältettävä. Tämä tarkoittaa erityisesti:

1. T-Touch Connectin käyttämistä/säilyttämistä ympäristön lämpötila-alueen -5 °C...45 °C / 23 °F...113 °F ulkopuolella
2. T-Touch Connect Solarin altistamista suoralle tai epäsuoralle lämmönlähteelle
3. T-Touch Connect Solarin lataamista laturilla, joka ei ole TISSOT SA:n suosittelema.

T-Touch Connect Solarin näytössä näytetään viesti, joka hälyttää sinua aina ylikuumenemisen tapahtuessa.

Jos T-Touch Connect Solarin lämpötila ylittää sen normaalin toimintalämpötila-alueen:

– jos se on latauksessa, kytke latausjohto irti tai irrota T-Touch Connect Solar välittömästi langattomasta laturista T229

– jos käytät T-Touch Connect Solaria, ota se välittömästi pois. Jos lämpötila ei laske, ota yhteys valtuutettuun TISSOT-huoltoon.

Älä altista kelloasi voimakkaille magneettikentille, joita aiheuttavat esimerkiksi kaiuttimet, matkapuhelimet, tietokoneet, jääkaapit tai muut sähkömagneettiset laitteet.

- Iskut

Vältä voimakkaita lämpötilan vaihteluita ja iskuja: ne voivat vahingoittaa T-Touch Connect Solaria. Jos T-Touch Connect Solariin kohdistuu voimakas isku, tarkistuta se valtuutetussa TISSOT-huollossa.

- Hoitaminen ja tarkastaminen

Puhdista kellonkuori ja ranneke säännöllisesti pehmeällä liinalla, jotta hiki ei syövytä niitä. T-Touch Connect Solar voidaan puhdistaa hammasharjalla ja saippuavedellä. Sen jälkeen se tulee kuivata kokonaan pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusnesteitä tai syövyttäviä tuotteita lisätarvikkeiden puhdistamiseen.

Jos T-Touch Connect Solar upotetaan suolaveteen, se on huuhdeltava välittömästi makealla vedellä ja sitten kuivattava kokonaan pehmeällä liinalla. Vältä suoraa kontaktia liuottimien, puhdistusaineiden, parfyymien ja kosmetiikkatuotteiden, kemikaalien, jne. kanssa, koska ne voivat vahingoittaa T-Touch Connect Solaria.

Jos et käytä T-Touch Connect Solar -kelloasi useisiin viikkoihin tai kuukausiin, kannattaa säilyttää sitä laturissa hyvin ilmastoidussa paikassa, jotta paristo ei kulu loppuun.

Jos et toimi näin, seurauksena voi olla akun purkautuminen kokonaan. Tällöin kello sammuu, tehdasasetukset palautetaan ja tiedot menetetään.

- Jälkimarkkinointipalvelu

Älä avaa T-Touch Connect Solar -kellosi kuorta tai yritä korjata sitä itse, sillä se voi vahingoittaa T-Touch Connect Solaria, vaarantaa sen tiiviynä tai aiheuttaa loukkaantumisia. Jos T-Touch Connect Solar on vaurioitunut tai ei toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun TISSOT-huoltoon.

Kuten kaikki erittäin tarkat välineet, T-Touch Connect Solar on huollettava säännöllisesti optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Yleissääntönä suosittelemme, että tarkastutat T-Touch Connect Solar -kellosi 3 - 4 vuoden välein valtuutetulla TISSOT-jälleenmyyjällä tai valtuutetussa TISSOT-huollossa. Huomioi, että tämä väli voi vaihdella sen mukaan, millaisessa ilmastossa ja olosuhteissa T-Touch Connect Solar -kelloa käytetään. Jotta saat moitteettoman huoltopalvelun ja kellosi takuu pysyy voimassa, käänny aina valtuutetun TISSOT-jälleenmyyjän tai TISSOT-huollon puoleen.

- Pariston vaihto ja tuotteen ja sen akun hävittäminen

Pariston tyyppi: Litiumioniparisto

Malli: 2430 nappiparisto

Kannattaa ottaa yhteyttä valtuutettuun TISSOT-jälleenmyyjään tai valtuutettuun TISSOT-huoltoon. Heillä on tarvittavat työkalut ja laitteet tämän työn ammattimaiseen hoitamiseen. Käytetty paristo on vaihdettava mahdollisimman pian koneistoa mahdollisesti vahingoittavan vuotovaaran välttämiseksi.



Tämä symboli* merkitsee, että tämä tuotetta ja sen paristoa ei saa hävittää kotitalousjätteen mukaan.

Tuote tulee toimittaa kierrätettäväksi kyseisen maan voimassa olevien lakien mukaan. Noudattamalla näitä ohjeita edistät ympäristön- ja terveydensuojelua. Materiaalien kierrättäminen auttaa säilyttämään luonnonvaroja.

* voimassa EU-jäsenmaissa ja muissa vastaavan lainsäädännön maissa.

• VALMISTAJAN OIKEUDELLINEN VAKUUTUS

○ EU-vaatimustenmukaisuuslausunto

TISSOT SA vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppejä oleva älykello T-Touch Connect ja langaton T229-laturi ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta: tissotwatches.com

Radiotaajuudet, joilla radiolaitte toimii, ja suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaitte toimii:

Bluetooth: 10,0 dBm	(T-Touch Connect -kello)
Radiotaajuus: 100 - 205 kHz	(T229-laturi)
Suurin mahdollinen lähetysteho: 15,48 dBμA/m	(T229-laturi)

○ ISED-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO

T-Touch Connect ja langaton T229-laturi noudattavat Industry Canadian lisenssivapaiden radiolaitteiden RSS-standardeja. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa: (1) laitteet eivät saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteiden on siedettävä häiriöt, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada laitteet toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.

Nämä luokan B digitaaliset laitteet ovat Kanadan ICES-003/NMB-003 -standardin mukaisia.

Langaton T229-laturi noudattaa Kanadassa hallitsemattomalle ympäristölle asetettuja säteilyaltistusrajoja. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välillä on vähintään 20 cm:n etäisyys.

Laitteen hakija:	Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Sveitsi
ISED-sertifiointin numero:	25567-T121420AB (T-Touch Connect -kello)
ISED-sertifiointin numero:	25567-T229 (T229-laturi)

○ FCC-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO

T-Touch Connect ja langaton T229-laturi ovat FCC:n säännösten osan 15 vaatimusten mukaisia. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa: (1) laitteet eivät saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteiden on

siedettävä häiriöt, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada laitteet toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.

Hakijan nimi:	Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Sveitsi
Saajan koodi:	2AH93
FCC-tunnistenumero:	2AH93T121420AB (T-Touch Connect -kello)
FCC-tunnistenumero:	2AH93T229 (T229-laturi)

Nämä laitteet, eli T-Touch Connect ja langaton T229-laturi, on testattu ja todettu luokan B digitaalisille laitteille asetettujen raja-arvojen mukaisiksi FCC:n säännösten osan 15 vaatimusten mukaisesti. Nämä raja-arvot on laadittu siten, että ne takaavat kohtuullisena pidettävän suojan haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä.

Tämä laitteisto muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Mikäli laitteistoa ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Tämä ei kuitenkaan takaa, etteikö häiriöitä voisi esiintyä tietyissä yksittäistapauksissa.

Jos tämä laitteisto häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottoa, tarkista asia sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen ja yritä korjata tilanne seuraavilla tavoilla:

- suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä
- siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan
- liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin
- pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

Tärkeää: Kaikki muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää kyseistä laitetta. Jos tuotteen mukana on toimitettu suojattuja liitäntäjohtoja tai jos tuotteen asennuksessa on muualla määritetty käytettäväksi tiettyjä muita komponentteja tai lisävarusteita, niitä on käytettävä FCC:n määräysten mukaisuuden varmistamiseksi.

Tämän tuotteen EMC-vaatimustenmukaisuus on osoitettu olosuhteissa, joissa on käytetty yhteensopivia oheislaitteita ja suojattuja johtoja järjestelmän osien välillä. On tärkeää, että käytät yhteensopivia lisälaitteita ja suojattuja johtoja järjestelmän osien välillä vähentääksesi radioiden, televisioiden ja muiden sähkölaitteiden häirinnän mahdollisuutta.

Langaton T229-laturi noudattaa FCC:n hallitsemattomalle ympäristölle asettamia säteilyaltistusrajoja. Lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan kuin muut antennit tai lähettimet, eikä sitä saa käyttää yhdessä muiden antennien tai lähettimien kanssa.

○ RoHS-VAATIMUSTENMUKAISUUS

TISSOT SA vakuuttaa, että kaikki tämän tuotteen, T-Touch Connectin ja langattoman T229-laturin, valmistuksessa käytetyt materiaalit ja/tai komponentit ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta (Restrictions of Hazardous Substances, RoHS) annetun EU-direktiivin 2011/65/EU mukaisia. Tämä lausunto perustuu TISSOT SA:n toimittajien antamiin tietoihin ja on parhaan tietomme mukaan paikkansapitävä.

○ OMINAISABSORPTIOPEUTTA (SAR) KOSKEVAT TIEDOT

Laitteesi on suunniteltu siten, etteivät ne ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.

- BLUETOOTH

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Tissot SA käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

- CMIIT-tunniste: 2021DJ2019