

Garanzia

CONGRATULAZIONI

Grazie per aver scelto un orologio TISSOT®, un brand svizzero fondato a Le Locle nel 1853. Fabbricato accuratamente, utilizzando materiali e componenti di alta qualità, è protetto contro gli urti, le variazioni di temperatura, l'acqua e la polvere.

Per le istruzioni complete, visitare il sito tissotwatches.com



GARANZIA INTERNAZIONALE

TISSOT SA* vi offre una garanzia di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data di acquisto, sul vostro orologio TISSOT® alle condizioni definite nella presente garanzia. La garanzia internazionale TISSOT® copre eventuali difetti dei materiali con i quali è stato costruito l'orologio nonché difetti di produzione presenti nel momento in cui l'orologio TISSOT® è stato venduto ("difetti"). La garanzia entra in vigore solamente se il certificato di garanzia è provvisto di data, debitamente compilato e timbrato da un rivenditore TISSOT® autorizzato («certificato di garanzia valido»).

Nel periodo di garanzia e dietro presentazione del certificato di garanzia valido, avete il diritto di far riparare il vostro orologio gratuitamente. Nel caso in cui le riparazioni non consentano di ripristinare le normali condizioni di utilizzo del vostro orologio TISSOT®, TISSOT SA si impegna a sostituirlo con un orologio TISSOT® identico o dalle caratteristiche simili. L'obbligo di sostituire l'orologio cessa 24 (ventiquattro) mesi a far tempo dalla data di acquisto dell'orologio che è stato sostituito.

La presente garanzia del fabbricante non copre:

- la durata della batteria;
- la normale usura e l'invecchiamento (ad es. graffi del vetro, alterazioni del colore e/o del materiale di bracciali e cinturini non metallici, fatti per esempio con pelle, stoffa, gomma; ed il venir meno della placcatura);
- qualsiasi danno a un componente dell'orologio derivante da uso inadeguato/improprio, mancata cura, negligenza, incidenti (urti, ammaccature, schiacciamenti, rottura del vetro ecc.), uso non corretto dell'orologio e mancato rispetto delle istruzioni fornite da TISSOT SA;

- qualsiasi intervento sull'orologio TISSOT® da parte di una persona non autorizzata (ad esempio per la sostituzione della batteria, l'assistenza o le riparazioni) o qualsiasi alterazione dello stato originale senza la supervisione di TISSOT SA;
- qualsiasi danno a un componente dell'orologio derivante dal collegamento a un accessorio non consigliato;
- qualsiasi danno a un componente dell'orologio provocato deliberatamente o causato da un uso inadeguato dell'orologio o dovuto a un collegamento inadeguato, all'esposizione a una tensione troppo elevata o a una scarica elettrica o qualsiasi tipo di urto;
- qualsiasi danno a un componente dell'orologio causato dal tentativo di alterare il software dell'orologio;
- qualsiasi danno a un componente dell'orologio dovuto al mancato rispetto delle istruzioni d'uso.

NON PER USO MEDICO. Il cardiofrequenzimetro T-Touch Connect Sport e i relativi dati sono destinati a essere utilizzati solo per scopi ricreativi e non per scopi medici e non sono destinati a diagnosticare, monitorare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione. Il cardiofrequenzimetro T-Touch Connect Sport non è stato testato con persone affette da patologie e non è stato autorizzato o approvato per uso medico.

Sebbene il cardiofrequenzimetro T-Touch Connect Sport fornisca in genere una stima accurata della frequenza cardiaca dell'utente, esistono limitazioni intrinseche alla tecnologia che possono rendere imprecise alcune letture della frequenza cardiaca in determinate circostanze, tra cui le caratteristiche fisiche dell'utente, l'idoneità del dispositivo, il tipo e l'intensità dell'attività.

Il T-Touch Connect Sport non deve essere utilizzato:

- come dispositivo medico perché non è concepito per effettuare diagnosi mediche di nessun tipo, trattare o prevenire una malattia, né per alcun'altra applicazione di natura medica;
- in situazioni in cui un guasto dell'orologio potrebbe comportare la morte o provocare delle lesioni;
- se presenta un vetro rotto, un'infiltrazione palese di liquido o un cinturino danneggiato perché ciò potrebbe causare delle lesioni; o senza cinturino perché si tratta di un orologio da polso e gli angoli della carrure di alcune casse possono essere taglianti.

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE APPLICABILI, INCLUSA LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI CONFORMITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, RICONOSCIUTE DALLA LEGGE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. A TISSOT SA NON POTRANNO ESSERE IMPUTATE RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI O CONSEGUENZIALI DI ALCUNA NATURA.

Alcuni paesi/stati non consentono limitazioni della durata di una garanzia implicita, né esclusioni o limitazioni di danni accidentali o consequenziali, pertanto le esclusioni o limitazioni menzionate potrebbero non riguardare il vostro caso. La presente garanzia vi conferisce dei diritti specifici e potrete inoltre disporre di altri diritti complementari ai sensi del diritto applicabile.

COME INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, LA RESPONSABILITÀ DI TISSOT SA È STRETTAMENTE LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE. IL VOSTRO RIVENDITORE AUTORIZZATO TISSOT SI ASSUME L'INTERA RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA.

È espressamente esclusa qualsiasi altra pretesa verso TISSOT SA, ad es. per danni aggiuntivi rispetto a quelli definiti nella presente garanzia, ad eccezione dei diritti imperativi che l'acquirente può far valere nei confronti del fabbricante.

La garanzia di cui sopra:

- è autonoma rispetto alla garanzia che può essere concessa dal rivenditore di cui quest'ultimo si assume l'esclusiva responsabilità;
- non influisce in alcun modo sui diritti dell'acquirente verso il venditore né alcun altro diritto imperativo di cui l'acquirente potrebbe disporre nei confronti di quest'ultimo.

Il Servizio clienti di TISSOT SA assicura la perfetta manutenzione del vostro TISSOT®. Se il vostro orologio necessita di cure, affidatelo a un rivenditore autorizzato TISSOT® o a un centro di assistenza autorizzato TISSOT® (v. nostro sito Internet ufficiale [tissotwatches.com](https://www.tissotwatches.com)) in grado di garantirvi un'assistenza rispondente agli standard di TISSOT SA.

* TISSOT SA
Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Svizzera

© 2023 TISSOT SA - Le Locle - Svizzera
TISSOT® è un marchio depositato

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

SALUTE

L'OROLOGIO T-TOUCH CONNECT SPORT PUÒ INTERFERIRE CON PACEMAKER, DEFIBRILLATORI E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI. SI CONSIGLIA DI MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA TRA IL DISPOSITIVO MEDICO E IL T-TOUCH CONNECT SPORT E I SUOI ACCESSORI. CONSULTARE IL MEDICO PER INFORMAZIONI PIÙ PRECISE SU EVENTUALI INTERFERENZE CON IL PROPRIO DISPOSITIVO MEDICO. QUALORA SI TEMANO INTERFERENZE CON IL PACEMAKER, DEFIBRILLATORE O ALTRO DISPOSITIVO MEDICO, ASTENERSI DALL'UTILIZZARE IL T-TOUCH CONNECT SPORT.

Il cardiofrequenzimetro T-Touch Connect Sport emette lampi di luce verde e infrarossa. Consultare il proprio medico se si soffre di epilessia o se si è sensibili alle luci intense o lampeggianti.

DISTRAZIONE

L'utilizzo del T-Touch Connect Sport in determinate circostanze potrebbe distrarre e creare situazioni di pericolo, in particolare durante la guida. Assicurarsi di rispettare le leggi che vietano o limitano l'uso di dispositivi mobili in determinati luoghi o situazioni.

IMPERMEABILITÀ

Il T-Touch Connect Sport è impermeabile fino a 5 bar (50 m / 165 ft) a 25°C / 77°F, lo strumento non si presta tuttavia a essere utilizzato per l'immersione sportiva. L'impermeabilità degli orologi viene calcolata in base a test di laboratorio sulla pressione simile a quella subita da un nuotatore o da un sub in posizione immobile alla profondità corrispondente al livello di pressione in questione. Diverse attività acquatiche prevedono tuttavia un gran numero di movimenti e di altri cambiamenti ambientali. Queste differenze rispetto al metodo di valutazione di un orologio possono variare o annullare le caratteristiche di impermeabilità dell'orologio stesso. L'impermeabilità di un orologio non può essere garantita in assoluto. Può essere influenzata dall'usura delle guarnizioni o da un urto accidentale sulla corona. Consigliamo di fare verificare l'impermeabilità del T-Touch Connect Sport una volta l'anno presso un centro di assistenza autorizzato TISSOT®. Non attivare mai la corona di regolazione e/o i pulsanti quando il T-Touch Connect Sport è sott'acqua. Non aprire mai la cassa del proprio T-Touch Connect Sport da soli. Deve invece essere ispezionato esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato TISSOT®. Raccomandiamo di non indossare l'orologio quando si è in acqua calda, come ad esempio in bagni turchi o saune.

TEMPERATURA E CAMPI MAGNETICI

Il T-Touch Connect Sport e il cavo di ricarica sono conformi alle norme e ai limiti applicabili in termini di temperatura della superficie. Anche entro questi limiti, il contatto prolungato con superfici calde può causare lesioni o disagi. Il T-Touch Connect Sport e il cavo di ricarica si scaldano quando sono collegati a una fonte di alimentazione. Evitare qualsiasi contatto cutaneo prolungato con il T-Touch Connect Sport o il cavo di ricarica quando sono collegati. Fare attenzione a non addormentarsi con il corpo a contatto con il T-Touch Connect Sport o il cavo di ricarica quando sono collegati. Non coprirli quando sono collegati ad una fonte di alimentazione. Prestare particolare attenzione se si è in una condizione fisica che impedisce di percepire il calore sulla pelle. Togliere immediatamente il T-Touch Connect Sport se incomincia a emanare un calore fastidioso.

Il normale intervallo di temperature di funzionamento del T-Touch Connect Sport va da -5°C a 45°C (da 23°F a 113°F). Vanno evitati tutti i fattori che potrebbero influire sulla normale temperatura di funzionamento, in particolare va evitato:

1. di indossare/conservare il T-Touch Connect Sport al di fuori dell'intervallo di temperature ambiente che va da -5°C a 45°C (da 23°F a 113°F);
2. di esporre il T-Touch Connect Sport direttamente o indirettamente a una fonte di calore;
3. di caricare il T-Touch Connect Sport utilizzando un caricabatterie non consigliato da TISSOT SA.

Un eventuale surriscaldamento viene segnalato da un messaggio di avviso visualizzato sullo schermo del T-Touch Connect Sport.

Se il T-Touch Connect Sport presenta una temperatura superiore al normale intervallo di temperature di funzionamento:

- se l'orologio è in carica, scollegare immediatamente il cavo di ricarica;
- se il T-Touch Connect Sport è al polso, toglierlo immediatamente. Se la temperatura non diminuisce, rivolgersi a un centro di assistenza TISSOT® autorizzato.

Non esporre l'orologio a campi magnetici intensi come quelli emessi da altoparlanti, telefoni cellulari, computer, frigoriferi o altri elettrodomestici.

SBALZI TERMICI E URTI

Evitare sbalzi termici o urti perché potrebbero danneggiare il T-Touch Connect Sport. In caso di urto violento, far controllare il T-Touch Connect Sport da un centro di assistenza TISSOT® autorizzato.

MANUTENZIONE E CONTROLLO

Pulire regolarmente la cassa e il cinturino con uno straccio morbido per evitare che il sudore li corroda. Il T-Touch Connect Sport può essere pulito con uno spazzolino da denti e acqua e sapone e quindi asciugato accuratamente con uno straccio morbido. Non usare liquidi detergenti o prodotti corrosivi per pulire gli accessori.

In caso di immersione in acqua di mare, il T-Touch Connect Sport deve essere immediatamente sciacquato in acqua dolce e poi asciugato accuratamente con un panno morbido. Evitare contatti diretti con solventi, detergenti, profumi, prodotti cosmetici, prodotti chimici ecc. perché rischiano di danneggiare il T-Touch Connect Sport.

Se si prevede di non indossare il T-Touch Connect Sport per più settimane o diversi mesi, consigliamo di collocarlo sul caricabatterie in un ambiente ben ventilato per evitare che la batteria si scarichi.

In caso contrario, c'è il rischio che vengano ripristinati i parametri di fabbrica e i dati personali vadano persi se la batteria si scarica completamente e l'orologio si spegne.

SERVIZIO POST- VENDITA

Non aprire la cassa del T-Touch Connect Sport e non cercare di ripararlo. Ciò potrebbe provocare dei danni al T-Touch Connect Sport, comprometterne l'impermeabilità o provocare delle lesioni. Se il T-Touch Connect Sport è danneggiato o non funziona correttamente, contattare un centro di assistenza autorizzato TISSOT®.

Come ogni strumento di precisione, per funzionare in modo ottimale il T-Touch Connect Sport deve essere sottoposto a revisioni periodiche. In generale, consigliamo di far controllare il T-Touch Connect Sport ogni 3 - 4 anni dal proprio rivenditore autorizzato TISSOT® o da un centro di assistenza autorizzato TISSOT®. Ricordiamo tuttavia che tale intervallo potrebbe ridursi in base al clima e alle condizioni di utilizzo del T-Touch Connect Sport. Per beneficiare di un servizio di manutenzione impeccabile e far sì che la garanzia rimanga valida, rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato TISSOT® o a un centro di assistenza autorizzato TISSOT®.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELLA BATTERIA

Tipo di batteria: batteria ricaricabile agli ioni di litio

Modello: batteria tipo D-Shape Custom

La sostituzione della batteria e lo smaltimento del prodotto devono essere effettuati esclusivamente presso i rivenditori autorizzati TISSOT® o presso un centro di assistenza autorizzato TISSOT® dotati degli strumenti e delle attrezzature necessarie per eseguire questi lavori a regola d'arte. Una batteria esaurita deve essere sostituita il prima possibile, per evitare il rischio di perdite, che possono danneggiare il movimento.



Il simbolo* indica che questo prodotto e la sua batteria non devono essere gettati nei rifiuti domestici.

Le batterie devono sempre essere restituite ad un punto di raccolta autorizzato. In questo modo contribuirete alla tutela dell'ambiente e a prevenire delle lesioni. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

* valido negli Stati membri dell'Unione Europea e negli altri Paesi che hanno una legislazione corrispondente

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

TISSOT SA dichiara con la presente che l'orologio connesso T-Touch Connect Sport del tipo apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

La versione completa della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente link: tissotwatches.com

Banda(e) di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio e potenza massima di radiofrequenza trasmessa nella(e) banda(e) di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio:

Bande di frequenza operative: BT 5.0 LE 2400 2483.5 MHz

Potenza di uscita max.: 0,0 dBm e.i.r.p.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA GRAN BRETAGNA



Il T-Touch Connect Sport è conforme alla Radio Equipment Regulation 2017.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ISED

Il T-Touch Connect Sport è conforme agli standard RSS di Industry Canada applicabili alle apparecchiature radio esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003/NMB-003.

Richiedente:

TISSOT SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Svizzera

Numero di certificazione ISED: 25567- T153420A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC

Il T-Touch Connect Sport è conforme alla sezione 15 della normativa della FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato dei dispositivi.

Nome beneficiario:

TISSOT SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Svizzera

Codice beneficiario: 2AH93

Numero identificativo FCC: 2AH93 T153420A

Questo dispositivo, ossia il T-Touch Connect Sport è stato sottoposto a prova e dichiarato conforme ai limiti fissati per i dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla Sezione 15 della normativa della FCC. Tali limiti sono finalizzati a garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in un'installazione domestica.

Il presente dispositivo genera, utilizza e può emettere delle onde radio: se non installato e utilizzato conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una determinata installazione.

Se il dispositivo dovesse generare interferenze dannose durante la ricezione radiofonica o televisiva, (fenomeno che può essere verificato collegando e scollegando il dispositivo), si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza come segue:

- riorientare o spostare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore;
- collegare il dispositivo a una presa elettrica situata su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- chiedere aiuto al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato.

Importante: qualsiasi modifica del dispositivo non espressamente accettata da TISSOT SA comporterà la perdita del diritto a utilizzare il dispositivo in questione. Se con il prodotto sono stati forniti cavi d'interfaccia schermati o se sono stati specificati componenti aggiuntivi o accessori definiti altrove da utilizzare per l'installazione del prodotto, essi devono essere utilizzati per garantire la conformità alle norme FCC.

Questo prodotto ha dimostrato la conformità EMC in condizioni che prevedevano l'uso di dispositivi periferici e cavi schermati conformi tra i componenti del sistema. È importante utilizzare dispositivi periferici e cavi schermati conformi tra i componenti del sistema per ridurre la possibilità di causare interferenze a radio, televisori e altri dispositivi elettronici.

CONFORMITÀ RoHS

TISSOT SA dichiara che tutti i materiali e/o componenti utilizzati nella fabbricazione del presente prodotto, il T-Touch Connect Sport soddisfa i requisiti della Direttiva UE 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS). La presente dichiarazione si basa sulle informazioni comunicate dai fornitori di TISSOT SA ed è precisa, secondo le informazioni in nostro possesso.

INFORMAZIONI SUL TASSO D'ASSORBIMENTO SPECIFICO (SAR)

I vostri dispositivi sono progettati per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali.

BLUETOOTH®

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di TISSOT SA è soggetto a licenza. Gli altri nomi e marchi commerciali ricordati appartengono ai rispettivi proprietari.



ATTENZIONE
Batteria al litio

ATENERE LA BATTERIA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

La batteria può causare lesioni gravi o mortali entro due ore se ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo. Rivolgersi immediatamente ad un medico.